

PLISZÉ, DUETT

Ahhoz, hogy tartósan megmaradjon a pliszírozás feltétlenül szükséges, hogy a pliszéfüggönyt rendszeresen - ha lehet, naponta – használják (leengedjék és felhúzzák), valamint hosszabb időn keresztül zárt állapotban hagyják.

A napi működtetés magas hőmérsékletű helyiségben (déli fekvésű nyílászárónál, tetőtéri ablaknál, télikertben) elengedhetetlen. Ha nem tud „kiszellőzni” a pliszéfüggöny, azaz állandóan leengedett állapotban van és a pliszéfüggöny-üveg között rendkívüli módon felmelegedik a levegő, akkor a pára lecsapódhat, ami a textília deformálódását, kinyúlását eredményezheti.

Az ablakkeret, ill. az üveg tisztításához tilos maró tisztítószer használni, nem szabad, hogy a tisztítószer a pliszéfüggönyre csöpphenjen. Nem garanciális hiba vízcsepp vagy rovarok okozta textilkárosodás sem.

A pliszéfüggönyt csak fűtött beltéri helyiségben szabad használni.

Használata nem ajánlott:


- nem kellőképpen szellőztetett helyiségben
- szaunában, nyilvános uszodában
- ahol közvetlenül spriccelő víz érheti pl. zuhanykabin
- kültérre pl. terasz lefedésére

Motoros működtetésű pliszéfüggöny nem szerelhető rendkívül párás helyiségekbe pl. üvegházba, uszodákba.

1.1 Pliszé/ sajátosságai


A hibának feltűnőnek, messziről szabad szemmel láthatónak kell lennie (nem kell keresni).

Általános szabály: 80-100 cm-es távolságból három beltéri nézőpontból kell a pliszére rápillantani.




1.2 Redőmagasság

Összegyűjtött állapotban +/- 1 mm a megengedett eltérés.




1.3 A textília kinyúlása


Előfordulhat, hogy a felső részen megnyúlik a textília: felül „kiegyenesedik”, alul pedig redőződik (nem garanciális hiba). Csak akkor kifogásolható az árnyékoló, ha használat során (felhúzott állapotban) már nem redőződik.




1.4.1 Szabálytalanságok a redőszerkezetében



1.4.2 Hullámosság a záró profinnál



A textília hőkezeléssel történő pliszírozása során előfordulhat, hogy a redő éle enyhén hullámos lesz (nem garanciális hiba).



1.5 Optikai megítélés

Rétegleválás, folt, színeltérés, hasadás – amik mechanikai behatásra nem vezethetők vissza, reklamációs oknak tekintendők. Ha azonban pl. 3 apró tühegynyi eltérés észlelhető 1 mm^2 -en, ami csak optikai segédeszközzel fedezhető fel, akkor nem tekinthető a probléma reklamációnak.

1.6 Vágási él és oldalt kibomló szálak

Külső behatásra (gyakori rángatásra, mechanikai beavatkozásra) előfordulhat, hogy a textília vágási éle felbomlik és egyes szálak kibújnak. Ebben az esetben ollóval óvatosan a legközelebbi csomónál le kell vágni a kibomlott szálakat.

Vigyázat: Az oldalt elálló szálakat kihúzni tilos, a textília visszafordíthatatlan sérülését okozhatja.